

# MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

## MSDS Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 1 af 19

**Forberedt på** : Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd  
**Adresse** : Værelse 201, Bygning A, nr. 1 First Qianwan Road, Qianhai Shengang Cooperation Zone, Shenzhen

**Udarbejdet af** : EMTEK(GUANGZHOU) CO.,LTD.  
**Adresse** : 1/F&4/F, BYGNING A, No.38, NANXIANG 3RD ROAD, SCIENTECH PARK, GUANGZHOU, GUANGDONG, KINA

**Tlf** : +86-020-82553111  
**Fax** : +86-020-82553162

**Rapportnummer** : EGZ2302280031C00102RM1  
**Dato for udfærd** : 3. marts 2023  
**Dato for rapport** : 06. marts 2023  
**Revider dato** : 27. marts 2023

Underskrevet for og på vegne af EMTEK(Guangzhou) Co., Ltd.

Udarbejdet af: Nack  
 Zhou Fang, Nack  
 Assisterende ingeniør

Anmeldt af: Ethan  
 Sun Wei, Ethan  
 Teknisk vejleder

Godkendt af: Jay Yu  
 Yu Chunhua, Jay Yu  
 Underskriver  
 27. marts 2023

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



# MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD yMSDSy

yMSDSy

## Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 2 af 19

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bilag II y(EC) No  
1907/2006 yII Aendret ved KOMMISSIONENS  
REGULATION (EU) 2020/878, y(EU) y2011 følge UL.7820 2/2008 y  
REGULATION (EF) nr. 1272/2008 y

### 1 - Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden/virksomheden

y y

#### Produkt-id y Unique

Formula

Identifiser (UFI) y

: N/A

y

Produkt navn y

: Bambu PLA Basic

Oprindelsesland y

: Kina y: /

#### Eksporter

til y

CAS-nr.

: Se afsnit 3 y

EF-nr.

: Se afsnit 3 y

Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes y y

Relevante identificerede anvendelser

: 3D-print valsetråd y  
3D y

Anvendelser, der frarådes : / y

Nærmere oplysninger om leverandøren af  
sikkerhedsdatabladet y y

Producent y

: Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd y y

Adresse y

: Værelse 201, Bygning A, nr. 1 First Qianwan Road, Qianhai Shengang Cooperation

y

Zone, Shenzhen y

y y 1 y A y 201 y

Postnummer

: /

y

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



**MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD** yMSDSyyyyy

yyyyyyMSDSy

**Bambu PLA Basic**

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 3 af 19

Telefon/yy : 13603003545  
E-mailadresse yyy : lvhong.yu@bambulab.com  
yy : /  
Nødtelefon yyyyy : /

**2 - Fareidentifikation** yy yyy**Fareklassificering**

yyyy I

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008(CLP), er stoffet eller blandingen ikke klassificeret som farlig.

**yy(EC) No.** 1272/2008(CLP) yyy yyy yyy yyy yyy yyy

Fysisk fare yyy yyy : Ikke klassificeret som en fysisk fareklasse.  
yy yy

Sundhedsfare : Ikke klassificeret som en sundhedsfareklasse. yy  
yy yyy

Miljøfare : Ikke klassificeret som en miljøfareklasse. yyy yyy yyy  
yy yy

For den fulde tekst af sundhedsnotatet (H-) nævnt i dette afsnit, se afsnit 16. yyy yyy yyy yyy H-yy yy 16 yy

**Etiketelementer**

yy yy

**Farepiktogrammer** yy : Ikke relevant. yy.**Advarselsord** yy : Ikke relevant. yy.**Fareerklæring** yy yy : Ikke relevant. yy.**Forebyggende foranstaltning** : Ikke relevant. yy.

yy yy

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



# MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD yMSDSyyyyy

## yyyyyyMSDSy

### Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 4 af 19

**Svaryyyy** : Ikke relevant. yyy.

: Ikke relevant. yyy.

**Opbevaringyyyy**

: Ingen

**Bortskaffelseyyyy**

y

**sundhedsfare**

: Ingen

yyyy

y

**Miljøfare**

: Ingen

yyyy

y

**Fysisk og**

: Ingen

**kemiske farer**

y

yyyyyy

**Andre farer**

: Blandingen indeholder ikke PBT/vPvB-stof

yyyy

yyyyPBT/vPvByy.

Blandingen indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer yyyyyyyyyyy.

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.







## MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

### MSDS Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 7 af 19

#### 6 - Forholdsregler for udslip ved uheld

MSDS

**Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer**

: Undgå at indånde aerosol eller gas. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Evakuer personer til et sikkert område.

MSDS

MSDS

MSDS

**Miljømæssige forholdsregler**

: Ingen særlige miljøforebyggende krav.

MSDS

**Metoder og materialer til inddæmning og oprydning**

: Saml op og arranger bortskaflelse uden at danne støv. Fej op og skovl. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaflelse.

MSDS

MSDS

**Henvisning til andre afsnit**

: For bortskaflelse se afsnit 13.

MSDS

MSDS

#### 7 - Håndtering og opbevaring

MSDS

**Forholdsregler for sikker håndtering**

: Der kræves ingen særlige driftsudtalelser.

MSDS

MSDS

**Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

: Opbevares i en lukket beholder, når det er muligt for at forhindre utilsigtede aerosoler generering og for at forhindre mulig produktkontamination. Beskyt beholdere mod fysisk skade. Holdes tørt og isoleret fra syrer, ætsende stoffer, halogenerede forbindelser og oxidationsmidler. Må ikke opbevares i nærheden af brændbare materialer. Beskyt mod støvophobning og støv, der bliver luftbåren. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Opbevar prøven som en nem identifikation. Udstyr med relevant type og mængde af slukningsinstrumenterne.

MSDS

MSDS

MSDS

MSDS

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



## MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

yyyyyyyyyyyyMSDSy

Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 8 af 19

### 8 - Eksponeringskontrol / Personlig beskyttelse

yyyyyy/yyy

<b>Tilladt koncentration</b> yyy	: Ingen tilgængelige data. yyyy
<b>Overvågningsmetode</b> yyy	: Ingen tilgængelige data. yyyy
<b>Komponenter med arbejdspladskontrolparametre</b> yyy	: I overensstemmelse med gode industri- og sikkerhedsforskrifter. Vask hænder før hvile og ved arbejdets afslutning. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
<b>Personlige værnemidler</b> yyyyy	
<b>Øjenbeskyttelse</b> yyy	: Det er ikke nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr under normale forhold. yyyyyyyyyyyyyyyyyy.
<b>Hudbeskyttelse</b> yyy	: Det er ikke nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr under normale forhold. yyyyyyyyyyyyyyyyyy.
<b>Kropsbeskyttelse</b> yyy	: Det er ikke nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr ved normal brug for forhold. yyyyyyyyyyyyyyyyyy.
<b>Åndedrætsværn</b> yyyyyy	: Det er ikke nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr under normale brugsforhold. yyyyyyyyyyyyyyyyyy.
<b>Anden beskyttelse</b> yyy	: Ingen y

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.





## MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

### MSDS Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 9 af 19

#### 9 - Fysiske og kemiske egenskaber

MSDS

<b>Fysisk tilstand:</b>	: Tråd	<b>Lugt</b>	: Ingen tilgængelige data.
<b>Farve</b>	: Blå	<b>af pH</b>	: Ingen tilgængelige data.
<b>Smeltepunkt</b>	: 160 °C	<b>pH</b>	: Ingen tilgængelige data.
<b>Kogepunkt eller indledende kogepunkt og kogeoråde (°C)</b>	: Ingen tilgængelige data.	<b>Tæthed</b>	: 1,24 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ekspllosion Øvre grænser</b>	: Ingen tilgængelige data.	<b>Blinkende punkt</b>	: Ingen tilgængelige data.
<b>Kinematisk viskositet (mm<sup>2</sup>/s):</b>	: Ingen tilgængelige data.	<b>Ekspllosion lavere Grænser</b>	: Ingen tilgængelige data.
<b>(mm<sup>2</sup>/s)</b>	: Ingen tilgængelige data.	<b>Partikelegenskaber:</b>	: Ingen tilgængelige data.
<b>Antændelsestemperatur</b>	: Ingen tilgængelige data.	<b>Nedbrydningstemperatur</b>	: Ingen tilgængelige data.
<b>Opløselighed</b>	: Ingen tilgængelige data.		

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



# MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD yMSDSy

yMSDSy

## Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 10 af 19

### 10 - Stabilitet og reaktivitet

y

#### Reaktivitet

: Ingen tilgængelige data. y

y

y

#### Kemisk stabilitet

: Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.

y

#### Forhold, der skal undgås

: Undgå brand, forhøjede temperaturer. direkte sollys.

y

y

#### Inkompatible materialer

: Ingen tilgængelige data. y

y

#### Farlige nedbrydningsprodukter

: Ingen tilgængelige data. y

y

### 11 - Toksikologisk information

y

#### Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet : Ingen tilgængelige data. y

y

#### Hudætsning /irritation

: Ingen tilgængelige data. y

y

#### Alvorlig

: Ingen tilgængelige data.

#### øjenskade/øjenirritation

y

y

#### Åndedræt eller hud

: Ingen tilgængelige data. y

#### Sensibilisering

y

y

#### Kimcellemutagenicitet

: Ingen tilgængelige data.

y

#### Kræftfremkaldende

: IARC: Ingen komponent i dette produkt til stede i niveauer større end eller lig til 0,1 % er identificeret som sandsynligt, muligt eller bekræftet humant carcinogen af IARC.

egenskaber

IARC 0.1% IARC

#### Reproduktionstoksicitet

: Ingen tilgængelige data.

y

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.





**MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD** yMSDSy  
yMSDSy  
**Bambu PLA Basic**

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 12 af 19

**13 - Overvejelser om  
bortskaffelse**

**Metoder til bortskaffelse**

**af affald**

**Produkt**

y

: Dette produkt betragtes ikke som farligt affald, som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008. y  
y(EC)y1272/2008y

**Metoder til bortskaffelse**

**af affald**

**Forurenet emballage**

y

**Opmærksomhed forladt:**

y

: Se relevante nationale og lokale regler før bortskaffelse.  
y

: Brug og genbrug efter rengøring. y  
y.

: Før bortskaffelse henvises til relevante nationale og lokale love og regler.  
y

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



# MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

## MSDS Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 13 af 19

### 14 - Transportinformation

#### Transport opmærksomhed:

Transportopmærksomhed

I tilfælde af land-, luft- og havskibsfart, undgå udsættelse for ild, vand, undgå fugt og solstråling. Produkterne begrænser brugen af egne ståltankskibe ved jernbanetransport, indsendes til relevante afdelinger til godkendelse. Transportkøretøjerne bør være udstyret med passende variation og mængde af brandkontroludstyr og nødudstyr til lækage. Om sommeren er den bedste transport morgen eller aften. Transporttanken skal have jordforbindelse, den indvendige del af tanken skal have en plade med pladehul for at reducere statisk elektricitet. Forbyd blandet drift med antioxidant, syre, alkalimetall og amin. Undgå isolation, regn og varme under transport. Holdes væk fra ild, varme og høj temperatur ved mellemlanding. Transportkøretøjets udstødningsrør skal være udstyret med brandhæmmende udstyr. Forbyd på- og aflæsning med mekanisk udstyr og værktøjer, der nemt kan frembringe gnisten. I henhold til foreskrevne ruter ved vejtransport. Ophold ikke i boligområde og tætbebygget område. Forbyd pukkel ved jernbanetransport. Forbyd bulktransport brug træbåde, betonbåde.

Se også afsnit 7-HÅNTERING OG OPBEVARING og kravene i IATA/ICAO/PG.

ADR-RID/PG Søtransport, IMO/IMDG/PG, IATA/ICAO/PG

ADR-RID/PG Søtransport, IMO/IMDG/PG, IATA/ICAO/PG

#### IMDG

IMDG kode

Ikke farligt gods

FN-

Ikke tilgængelige data

nummer

FN

Ikke tilgængelige data

Pakkegruppe

Ikke tilgængelige data

Korrekt forsendelsesnavn

DOT-

regler

Fareklasse

Ikke farligt gods

regler

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



# MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

## yyyyyyyyyyyyyyMSDSy

### Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 14 af 19

UN-nummer : Ikke tilgængelige data  
 FN yy yyyyy :  
 Pakkegruppe : Ikke tilgængelige data  
 yyyy yyyyy :  
 Korrekt forsendelsesnavn : Ikke tilgængelige data  
 yyyy yyyyy :

#### Landtransport ADR/RID (grænseoverskridende)

yyyyyy  
 Fareklasse : Ikke farligt gods  
 yyyy yyyyy :  
 UN-nummer : Ikke tilgængelige data  
 FN yy yyyyy :  
 Pakkegruppe : Ikke tilgængelige data  
 yyyy yyyyy :  
 Korrekt forsendelsesnavn : Ikke tilgængelige data  
 yyyy yyyyy :

#### Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR

yyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyy  
 ICAO-TI-II klasse : Ikke farligt gods  
 yyyy : yyyy  
 UN/ID nummer : Ikke tilgængelige data  
 yyyyyy : yyyyyy  
 Pakkegruppe : Ikke tilgængelige data  
 yyyy : yyyyyy  
 Korrekt forsendelsesnavn : Ikke tilgængelige data  
 yyyyyy : yyyyyy

#### Transport i bulk i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

yyyyyy73/78yyyyyy  
 Ikke tilgængelige data  
 yyyyyy

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



# MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

## MSDS Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 15 af 19

### 15 - Lovgivningsmæssige oplysninger

#### Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

YyyyYyyYyyYyyYyyYyyYyyYyyYyyYyy

Tyske forskrifter vedrørende klassificering af fare for vand (WGK) : Ikke opført  
Yyy

Meget problematisk stof (SVHC) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) : Ikke opført  
REACH(EC) No. 1907/2006YyyYyy Yyy

Betingelserne for restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 67 og bilag XVII for fremstilling, markedsføring og anvendelse skal overholdes : Ikke opført  
Yyy

YyyECY1907/2006YyREACHYy67YyyXVIIy YyyYyyYyyYyyYyyYyyYyyYyy  
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII (kræver godkendelse til brug) : Ikke opført  
YyyECY1907/2006YyREACHYyXVII(YyyYy YyyYy)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) - Præregistreret stof. : Ikke opført  
Yyy

YyyECY1907/2006YyREACHYyyYyy  
Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke opført  
Yyy

Forordning (EF) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I : Ikke opført  
YyyECY649/2012YyyYyyYyyYyyYyyYyy Yyy

YJeg  
ELINECS (European List of Notified Chemical Substances) : Ikke opført  
ELINECSYyyYyyYyyYyy Særlige Yyy  
bestemmelser : Ingen tilgængelige data.  
YyyYyy

**Kemisk sikkerhedsvurdering**  
YyyYyyYyy  
Ingen tilgængelige data.  
YyyYyy

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



# MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

## MSDS Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 16 af 19

### 16 - Andre oplysninger

MSDS

- ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- ADR : Europæisk overenskomst vedrørende international transport af farligt gods ad vej
- CAS : Chemical Abstracts Service
- CLP : Klassificering Emballage og mærkning
- EC : Europa-Kommissionen
- ECHA : Det Europæiske Kemikalieagentur
- EINECS: Den europæiske fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer
- GHS : Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier
- IARC : Internationalt Agentur for Kræftforskning
- IATA : International Air Transport Association
- IBC kode: International kode for konstruktion og udstyr af skibe, der transporterer farligt kemikalie i bulk
- ICAO : International Civil Aviation Organisation
- IMDG : Internationalt maritimt farligt gods
- IC50 : Inhiberende koncentration halvtreds
- LC50 : Dødelig koncentration halvtreds
- LD50 : Dødelig dosis halvtreds procent.
- MARPOL: International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.





# MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

## MSDS Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 17 af 19

- REACH: Registreringsvurdering og godkendelse af kemikalier
- RID : Bestemmelser vedrørende international transport af farligt gods med jernbane
- RTECS: Register over toksiske virkninger af kemiske stoffer
- STEL : Kortsigtet eksponeringsgrænse
- TWA : Tidsvægtet gennemsnit
- OSHA: Arbejds miljøforvaltningen
- NIOSH : Det Nationale Institut for Arbejds miljø
- TLV-TWA : Tærskelgrænseværdi-tidsvægtet gennemsnit
- TLV-STEL : Tærskelgrænseværdi-korttidseksponeringsgrænse
- PEL : Tilladt eksponeringsgrænse

Dato: 27. marts 2023

20230327

Data revisions enheder: EMTEK(GUANGZHOU) CO.,LTD.

20230327

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette materialesikkerhedsdatablad (MSDS) er hentet fra kilder, som vi mener er pålidelige; dog gives oplysningerne uden nogen repræsentation af garanti, udtrykt eller underforstået, vedrørende nøjagtigheden eller korrektheden. Betingelserne eller metoderne til håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af produktet er uden for vores kontrol og kan være uden for vores viden. Af denne og andre grunde påtager vi os ikke ansvar og fraskriver os udtrykkeligt ansvar for tab, skade eller udgifter, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af dette produkt.

Alle oplysninger, anbefalinger og forslag, der vises heri vedrørende dette produkt, er hentet fra kilder eller baseret på data, der menes at være pålidelige.

20230327

20230327

20230327

**Erklæring: Rapport EGZ2302280031C00102R blev ophævet og erstattet af Rapport EGZ2302280031C00102RM1.**  
02RM1

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



## MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

yyyyyyyyyyyyMSDSy

### Bambu PLA Basic

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 18 af 19

#### Eksempelfoto:

yyyyy



\*\*\*Slutten på MSDS\*\*\*

\*\*\* MSDS yy\*\*\*

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



**MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)**

**MSDS  
Bambu PLA Basic**

nr.: EGZ2302280031C00102RM1

Dato: 27. marts 2023

Side 19 af 19

**Erklæring**

5. **Y**

Y

Oplysningerne som anført på den første side af denne testrapport blev alle leveret af klienten undtagen prøven fra, modtaget dato, testperiode, testresultater og testkonklusion. Kunden er ansvarlig for repræsentativiteten af prøven og ægtheden af materialer, som EMTEK ikke påtager sig noget ansvar for.

2. **Y**

Y

Bedømmelsesmetoden til at bestemme overensstemmelsen i denne prøvningsrapport er i overensstemmelse med den målte værdi uden hensyntagen til risikoen forårsaget af usikkerhed, medmindre andet er klart fastsat i en særlig aftale, standard eller specifikation. Kunden påtager sig risikoen forårsaget af vurderingsmetoden, og EMTEK påtager sig ikke relaterede ansvar.

3. **Y**

Testrapporten er kun effektiv med både underskrift og specialiseret stempel. Uden skriftlig godkendelse fra EMTEK kan denne rapport ikke gives helt eller delvist.

4. **Y**

Y

Disse testdata er kun ansvarlige for den testede prøve. Data og resultater leveret af rapporten uden CMA-akkreditering skal ikke bevises for samfundet, og EMTEK er ikke ansvarlig for noget økonomisk og juridisk ansvar for brugen af testdataene, de direkte eller indirekte tab som følge af brugen af testen og alle juridiske konsekvenser.

5. **Y**

Y

Testemnerne er markeret med specielle symboler i rapporten er uden for CMA-akkrediteringsomfanget. Testresultatet bruges kun til kundens krav, videnskabelig forskning, undervisning eller intern kvalitetskontrol.

6. **Y**

For øvrige udsagn henvises til rapportens sidefod.

Test results are only responsible for delivered samples. This test report is issued by the company and is intended for your exclusive use. This test report includes all of the testes requested by you and the results thereof based upon the information that you provided. You have 30 days from data of issuance of this test report to notify us of any error or omission caused by our negligence. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.



